

Госэнергогазнадзор предупреждает

В целях предупреждения теплотравматизма Госэнергогазнадзор обращает внимание на строгое соблюдение требований ТКП 458-2012(02230) «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей», ТКП 459-2012(02230) «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей», инструкций по охране труда и технике безопасности и других нормативных документов.

Анализ травматизма при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей показывает, что несчастные случаи – следствие низкого уровня технологической и производственной дисциплины персонала; недостаточного уровня практического обучения работников безопасным приемам труда; отсутствия аттестованного персонала; технического состояния теплоустановок и тепловых сетей из-за нарушений правил их эксплуатации; несоблюдения требований ПТБ и инструкций; невыполнения организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, выполняемых по наряду-допуску.

На предприятиях в организациях необходимо разработать комплекс мероприятий, включающих вопросы по безопасным методам труда, аттестации и обучению эксплуатационного и оперативно-ремонтного персонала, надлежащей эксплуатации и своевременному проведению ремонтных и ремонтно-профилактических работ, внедрению нарядной системы.

Наниматель обязан обеспечить контроль за соответствием оборудования требованиям безопасности, соблюдением персоналом правил охраны труда, применением предохранительных приспособлений, специальной обуви и обеспечить работников средствами индивидуальной защиты.

Ответственность за несчастные случаи и профессиональные отравления, происшедшие на производстве, несут лица из административно-технического персонала, не обеспечившие соблюдение правил охраны труда, санитарно-гигиенических правил и норм и иных нормативных правовых актов по охране труда, не принявших должных мер для предупреждения несчастных случаев профессионального отравления, а также лица, непосредственно нарушившие правила.

Необходимо помнить о возможных рисках получения травмы, проявлять особую осмотрительность и осторожность.

Обращайте внимание на нарушения наружных тепловых сетей, в том числе утечки сетевой воды, интенсивные испарения, провалы грунта, отсутствие крышек смотровых люков тепловых камер.

Немедленно сообщайте об этом в диспетчерскую службу энергоснабжающей организации.

Начальник РЭГИ-1 ММРО по надзору за теплоустановками
филиала Госэнергонадзора по г.Минску и Минской области
Семенович Е.С.